Morte di San Francesco Saverio

Restauro conservativo del dipinto su tela collocato nella cappella dei
Santi Francesco Saverio e Giuseppe
Chiesa di San Martino, Tirano

SAVINA GIANOLI
RESTAURATRICE ~ DECORATRICE
~
Indirizzo ~ Viale Italia 62 ~ 23037 ~ Tirano SO

Il dipinto collocato nell'ancona dell'altare

Movimentazione dell'opera

Totale, recto inizio lavori

Totale, verso, inizio lavori

Fattori di degrado

- Alterazione cromatica dovuta a depositi di varia natura
- Sollevamenti della pellicola pittorica
- Tagli e lacerazioni del supporto
- Deformazioni del supporto
- Difetti del telaio

Porzioni di dipinto ripiegate sul retro

Margine superiore del dipinto

Margine inferiore del dipinto



Deformazoni del tessuto di supporto, particolare a luce radente

Deformazioni del supporto, particolari della porzione inferiore a luce radente

Pezza di tessuto applicata sul verso

Lacuna stuccata e ritoccata sul recto

Dettaglio del volto della Madonna, alterazione dei rapporti cromatici

Gocciolature di cera

Dettaglio di un sollevamento di pellicola pittorica



Telaio, dettaglio della deformazione di un incastro

Dettaglio di un incastro del telaio

Tecniche esecutive

- Chiodatura originale
- Dettagli della tecnica di tensionatura su telaio interinale
- Verniciatura differenziata

Fori chiodatura provvisoria

Dettaglio fori chiodatura



Piegatura del tessuto per la tensionatura provvisoria

Ossidazione del chiodo provvisorio

Chiodatura definitiva

Verniciatura differenziata, particolare a luce incidente e a luce UV

dettaglio agli UV della verniciatura

Verniciatura differenziata, particolare a luce incidente e a luce UV

dettaglio agli UV della verniciatura

Prime fasi d'intervento

- Test preliminari di pulitura
- Pulitura con mezzi chimici
- Trattamento delle deformazioni

Test di pulitura n.1 prima e dopo

Dettaglio test di pulitura n. 1

Test di pulitura n.2, dettaglio

Area test di pulitura n.3

Test n.3, dettaglio a luce incidente e con illuminazione UV

Test n.4, dettaglio a luce incidente e con illuminazione UV

Test n.5, dettaglio a luce incidente e con illuminazione UV

Test n.5, dettaglio dopo rimozione della cera, illuminazione UV



Localizzazione test di pulitura

Durante la pulitura

Dettaglio durante la pulitura

Durante la pulitura

Prima e dopo la pulitura

Dettaglio dell’angelo durante la pulitura

Trattamento delle deformazioni

Fase attuale di lavorazione